SNI 06 - 0781 - 1989

UDC. 675.8

# CARA UJI KETAHANAN SOBEK KULIT IMITASI

5KU1 06 -0181-89

A 1 1 2 5 / 2 4 50 CC 1985 UDC. 675.8



# CARAUJI KETAHANAN SOBEK KULIT IMITASI

SII. 0947 - 84

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN



## CARA UJI KETAHANAN SOBEK KULIT IMITASI

#### 1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi dan cara uji ketahanan sobek kulit imitasi.

#### 2. DEFINISI

Ketahanan sobek adalah beban per satuan luas yang dibutuhkan untuk menyobek cuplikan sehingga menjadi dua bagian, dinyatakan dalam kg/cm<sup>2</sup>.

#### 3. CARA UJI

#### 3.1. Prinsip

Cuplikan dipasang pada alat uji ketahanan sobek, kemudian alat dijalankan sampai cuplikan sobek menjadi dua bagian.

#### 3.2. Peralatan

## 3.2.1. Gunting

#### 3.2.2. Alat pemotong cuplikan

3.2.3. Mikrometer dengan ketelitian 0,005 mm untuk ketebalan sampai dengan 5 mm, 0,01 mm untuk ketebalan di atas 5 mm.

#### 3.2.4. Alat uji ketahanan sobek

#### 3.3. Persiapan dan Cara Penyimpanan Cuplikan


#### 3.3.1. Persiapan cuplikan

Contoh dipotong dengan jarak 50 mm dari kedua sisi lebar lembaran kulit imitasi.

Cuplikan diambil secara random dari contoh, dengan alat pemotong cuplik-kan.

Jumlah cuplikan yang diperlukan sebanyak 10 (sepuluh) buah, terdiri dari 5 (lima) buah cuplikan arah melintang dan 5 (lima) buah cuplikan arah membujur.

Adapun bentuk dan ukuran cuplikan seperti Gambar 1.



Keterangan:

P - S = Sobekan awal

Gambar 1 Bentuk dan Ukuran Cuplikan Ketahanan Sobek

#### 3.3.2. Cara penyimpanan cuplikan

Sebelum dilakukan pengujian, cuplikan terlebih dahulu dikondisikan dalam ruangan yang mempunyai  $27 \pm 2$  °C dan kelembaban relatif  $65 \pm 5$  % selama 24 jam.

#### 3.4. Pelaksanaan Pengujian

- 3.4.1. Jepit cuplikan pada jepitan yang ada pada alat.
- 3.4.2. Cek arah sobekan (P S) terhadap pisau harus tepat.
- 3.4.3. Tekan tombol sehingga contoh tersobek menjadi dua bagian.
- 3.4.4. Catat beban yang diperlukan.

#### 3.5. Penyajian Hasil Uji

Hasil pengujian dinyatakan dalam kg/cm² dan merupakan angka rata-rata dari kelima hasil pengujian untuk kedua arah serat.

#### 3.6. Perhitungan

$$\text{Ketahanan sobek} = \frac{\mathbf{F}}{\mathbf{t} \times \mathbf{r}}$$

# dimana:

F maksimum = Beban yang diperlukan untuk menyobek cuplikan sehingga menjadi dua bagian.

t = Tebal cuplikan.

r = Jari-jari cuplikan.

# 3.7. Penyimpangan.

Hitung besarnya penyimpangan dengan persamaan:

$$S = \sqrt{\frac{\sum (X - \overline{X})^2}{(n-1)}}$$

dimana:

S = Penyimpangan baku.

X = Angka tiap pengamatan.

n = Jumlah pengamatan.

X = Angka rata-rata pengamatan.

# 3.8. Laporan Hasil Uji

Dalam laporan harus dicakup hal-hal sebagai berikut:

- .8.1. Indentifikasi lengkap dari bahan yang diuji, termasuk macam, sumber dan nomor kode pabrik pembuat.
- 3.8.2. Bentuk dan ukuran cuplikan.
- 3.8.3. Kondisi ruangan uji.
- 3.8.4. Jumlah cuplikan.
- 3.8.5. Tebal cuplikan.
- 3.8.6. Tanggal pengujian dan nama penguji.
- 3.8.7. Harga rata-rata dari masing-masing pengujian.



SNI 06-0781-1989

(N)

Kulit imitasi, Cara uji ketahanan sobek

eminjam	Nama Pe	Tgl. Harus Kembali	Tgl. Pinjaman
	5		
	15		



PERPUSTAKAAN

